

**Акт  
проверки здания и территории после уборки снега  
в МАУДО «ЦДТ»**

от «04» 03 2024 г.

МАУ ДО «ЦДТ»

(наименование муниципального учреждения)

628433, Сургутский район, г.п. Белый Яр, ул. Лесная, 86

(адрес муниципального учреждения)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Глухарева А.В., заведующий хозяйством;

Члены комиссии: Евсеев Н.В., рабочий по КОРЗ;

Бохиров Р.Р., представитель родительской общественности.

Осуществлялась проверка

Состояния здания и территории после уборки снега.

(предмет проверки)


В ходе проверки:

а) изучены:


1. Наличие целостности периметрального ограждения территории.
2. Состояние площадки для сбора мусора (наличие контейнера с плотно закрывающейся крышкой).
3. Содержание запасных выходов.
4. Состояние кровли, козырька на предмет отсутствия скопления снега и сосулек.
5. Состояние территории на предмет отсутствия скопления снежных масс.
6. В ходе проверки нарушений не выявлено.

Заключение: 1. Состояние территории и кровли здания в удовлетворительном состоянии.

Подписи комиссии

Председатель комиссии:  Глухарева А.В., заведующий хозяйством;

Члены комиссии:  Евсеев Н.В., рабочий по КОРЗ;

 Бохиров Р.Р., представитель родительской  
общественности.